



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Sr. Director:

CTL1

La tapa de las arqueta que está situada frente a la columna que hay entre las estanterías de calandras P.C.H.B9 y depósitos de M3-M4 está rota y mal asentada, causando molestias a los operarios que circulan por esta zona y pudiendo ocasionar desperfectos a los carros de uñas.



Por lo que solicitamos se tomen las medidas oportunas para solucionar dicho problema.

Delegados de Prevención:

J. Antonio Pérez Lago

Jesús García Gil

Emilio Calles Rodríguez

Vigo, 21 de Julio de 2014