



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Sr. Director:

C.T.L.1

En las estanterías de PCH.AR-B9 se están detectando las siguientes anomalías:

Planchas de madera que se utilizan de base están desplazadas o rotas pudiendo caer sobre el operario que realiza trabajo bajo estantería.



Solicitamos se tomen las medidas oportunas para solucionar dicho problema

Delegados de Prevención:

J. Antonio Pérez Lago

Jesús García Gil

Emilio Calles Rodríguez

Vigo, 1 de Diciembre de 2014

