



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Sr. Director:

C.T.L.1

Algunos de los rodamientos de las ruedas de los carros de preparación de picking de la zona M.E.P, están defectuosos, causando molestias a los operarios que tienen que trabajar con ellos.



Por lo que solicitamos se tomen las medidas oportunas para solucionar dicho problema.

Delegados de Prevención:

J. Antonio Pérez Lago

Jesús García Gil

Emilio Calles Rodríguez

Vigo, 12 de Mayo de 2015

