



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Sr. Director:

Ponemos en su conocimiento, que el carro de uñas que se utiliza para la recepción en el muelle lateral así como para el síncrono PCH B78, necesita:

1º- Cambio de ruedas delanteras (desgaste de las ruedas actuales)

2º- Cambio o reparación uñas (las actuales están desequilibradas) (ya se tiene reclamado este punto en ocasiones anteriores).

Se solicita se tomen las medidas oportunas para agilizar dichas reparaciones.

Delegados de Prevención:

J. Antonio Pérez Lago

Jesús García Gil

Emilio Calles Rodríguez

Vigo, 26 de mayo de 2015

