



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Sr. Director:

C.T.L.1

La barrera de protección que está entre los carros de PCH. ARB9 y la periférica de montaje de PCH.AR M3/M4, tiene unos salientes laterales que pueden ocasionar daños a los peatones que transitan por el paso peatonal que hay en esa zona.



Solicitamos se tomen las medidas oportunas para solucionar dicho problema.

Delegados de Prevención:

J. Antonio Pérez Lago

Jesús García Gil

Emilio Calles Rodríguez

Vigo, 27 de Marzo de 2015

