



S.I.T.G.

SINDICATO INDEPENDIENTE
DE TRABAJADORES DE GEFCO

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Relación de las reclamaciones y solicitudes tratadas en la reunión mantenida con la Dirección sobre Prevención de Riesgos Laborales:

➤ CTL I:

- Faltan por sustituir 3 parabrisas. Ya se encuentran en el almacén para dicha operación.
- Falta jabonera en el baño zona MEP.
- Entrada de agua en vestuario zona MEP.
- Inexistencia de secador de manos en baño ubicado en proximidad zona de reposo.
- Inexistencia de jabonera en vestuario.
- Se solicita la revisión de los filtros de las fuentes de agua existentes.
- Existencia de un módulo de estanterías ubicado en zona MEP. Se solicita su retirada.
- Se solicita la retirada tanto de medios de **manutención como de residuos** del pasillo de acceso hacia vestuario zona MEP.
- Se identifican protecciones sueltas en pared muelle descarga lateral.
- Se solicita reparar la junta de dilatación, diferente nivel, en la unión entre distintos tipos de suelo en pasillo zona MEP.
- Tope de muelle 2 caído.
- Existencia de LED fundido en pasillo C y D (zona MEP y paneles).
- Se solicita la mejora de revisiones de carros de transporte agilizando su reparación.
- Se solicitan guantes amortiguadores específicos para zona PCH P.O.
- Se solicita la revisión de los carros de arrastre: estado de cremalleras, ...

➤ CTL II:

- Existencia de fluorescentes fundidos (zona tapiz carga AV).
- Chapas embellecedoras en portales de acceso sueltas y deterioradas.
- Existencia de agujero en pared colindante con MAVIVA.
- Deterioro de viseras de metacrilato existentes en carros de tapiz AV con el consiguiente riesgo de corte para los trabajadores.
- Realización de picking en contenedor de tapiz de bajo consumo con contenedores apilados encima.

➤ CTL IV:

- Se solicita la revisión de filtro de fuente de agua existente.
- Teléfono de ducha deteriorado.
- Se solicita la mejora de iluminación en muelles de carga y descarga.
- Se solicita la habilitación de una zona de descanso.
- Se solicita reparación bases, baterías carga

Delegados de Prevención:

Víctor Gregorio Gómez

Roberto Otero Iglesias

Mónica López Gregorio

Vigo, 16 de Septiembre de 2016