





PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Zona Volets B78:



Guardabarros: al guiar los carros, los operarios se pillan los pies con este elemento. También, provocado, en principio, por los golpes dados en esta zona, las ruedas se desgastan ya que entran en contacto con estos guardabarros, lo que provoca dificultad en el guiado de los carros

Punto de riesgo: barra rota carros

Por lo que solicitamos a la Dirección de la Empresa tome medidas para solucionar dicho tema

Delegados de Prevención:

J. Antonio Pérez Lago

Jesús García Gil

Emilio Calles Rodríguez

Vigo, 09 de septiembre de 2014

