



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Sr. Director:

C.T.L.1

El caballete que se está utilizando para poder realizar la descarga de las gabarras que quedan sueltas y no están frenadas por las cabezas tractoras de los camiones, esta defectuoso (le falta una rueda).



Pata en la que le falta la rueda, dificultando su manipulación

Solicitamos se tomen las medidas oportunas para solucionar dicho problema.

Delegados de Prevención:

J. Antonio Pérez Lago

Jesús García Gil

Emilio Calles Rodríguez

Vigo, 1 de Diciembre de 2014