




PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Sr. Director:

C.T.L.1

La periférica de troquelado P.C.H AR. B9 rezuma aceite, dejando manchas en el suelo que pueden provocar que los operarios que trabajen en la zona resbalen:

ZONA POR DONDE
CAE EL ACEITE AL SUELO



Por lo que solicitamos se tomen las medidas oportunas para solucionar dicho problema.

Delegados de Prevención:

J. Antonio Pérez Lago

Jesús García Gil

Emilio Calles Rodríguez

Vigo, 19 de Noviembre de 2014